

АКТ
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №3
Корпус №2, Группа раннего возраста «Капельки» (1-3г.)
От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Профсоюзов, 20/1

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет естественное покрытие-песок. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Горка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Вертолет	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
4	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Собачка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
6	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
7	Стол со скамейками	Чистые, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
---------------------------	------------------------------	--------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель

Заведующий

МП

Члены комиссии:

-А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР

-Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

-Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР

И.В. Ерастова

АКТ

функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки №4
Корпус №2, Группа младшего дошкольного возраста «Гномики» (3-4г.), Разновозрастная
группа «Пчелки» (4-7л.)
От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Профсоюзов, 20/1

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет естественное покрытие-песок. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Горка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Машинка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
4	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Лягушка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
6	Счеты	Чистые, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
7	Кораблик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
8	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель



Члены комиссии:

- А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР
- Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда
- Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР



И.В. Ерастова




АКТ
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
№2, Корпус №1 Разновозрастная группа «Солнышки» (4-7л.)

От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Белецкого, 12/1

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет естественное покрытие-песок. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Стол со скамьями	Чистые, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
4	Ракета	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Бык-качалка	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
6	Кораблик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
7	Собачка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
8	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный

исполнитель

Заведующий

МП





И.В. Ерастова

Члены комиссии:

- А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР

- Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

- Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР




АКТ
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
№5, Корпус №3, Разновозрастная группа «Колокольчики» (2-4г.)

От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Каролинского, 10

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет искусственное резиновое покрытие. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Мотоцикл-качалка	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
4	Горка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
---------------------------	------------------------------	--------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.



(Handwritten signature)


И.В. Ерастова

Члены комиссии:

-А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР

-Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

-Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР

АКТ
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
№6, Корпус №3, Разновозрастная группа «Одуванчики» (4-7г.)
От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Каролинского, 10

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет искусственное резиновое покрытие. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Мотоцикл-качалка	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
4	Горка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
---------------------------	------------------------------	--------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.



_____ *СВ*

И.В. Ерастова

Члены комиссии:

-А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР
Т.В. М...

-Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

-Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР

АКТ

функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
№7, Корпус №4, Группа раннего возраста «Ягодки» (1-3г.), Разновозрастная группа
«Бабочки» (4-7л.)
От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Университетская, 39

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет естественное покрытие-песок. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Домик со счетами	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
4	Самолет	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
5	Коровка	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
6	Мотоцикл-качалка	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
7	Машина	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
8	Счеты	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Закключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный
исполнитель
Заведующий
МП

Члены комиссии:

-А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР

-Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

-Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР

И.В. Ерастова

АКТ
функционального осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
№1, Корпус №1 Группа раннего возраста (1-3г.) «Звездочки»
От «03» 07 2023г.

Адрес детской игровой площадки: ул. Белецкого, 12/1

Характеристика поверхности игровой площадки: Игровая прогулочная площадка представляет собой территорию, которая имеет естественное покрытие-песок. На территории находятся: веранда, малые архитектурные формы, которые используются в игровой деятельности детьми дошкольного возраста, песочница для игр с песком и водой. Игровая прогулочная площадка огорожена. Материал, который использовался для огораживания-целостный и дефектов не имеет.

№	Наименование оборудования	Чистота и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования	Соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки	Наличие выступающих частей фундаментов	Наличие дефектов или неисправностей элементов оборудования	Отсутствие деталей оборудования	Чрезмерный износ подвижных частей оборудования	Структурная целостность оборудования
1	Веранда	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части не изношены	Оборудование целостное и без повреждений
2	Домик	Чистый, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
3	Стол со скамейками	Чистые, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений
4	Песочница	Чистая, поверхность целостная, без дефектов. Состояние удовл.	Соблюдены	Отсутствуют	Отсутствуют	Все детали в наличии	Подвижные части отсутствуют	Оборудование целостное и без повреждений

Заключение:

Наименование оборудования	Удовлетворительное состояние	Неудовлетворительное состояние
---------------------------	------------------------------	--------------------------------

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель

Заведующий

МП

Члены комиссии:

-А.Н. Ерастов, заместитель заведующего по АХР

-Т.В. Меньшикова, специалист по охране труда

-Ю.С. Сероштан, заместитель заведующего по УВР

И.В. Ерастова

